

Матеріально-технічне забезпечення КЗ «СЮТ № 1»

Матеріально технічна база

Загальна характеристика закладу освіти

- Кількість будівель – 1/технічний стан – задовільний
- Рік забудови – 1936 (добудовано у 1965)
- Кількість навчальних, підсобних, адміністративних приміщень – 17/технічний стан - задовільний.

1. Аналіз та технічний стан будівель

- Кількість поіверхів основної будівлі – 1
- Коридори – 1
- Санвузли – 2 (потребують ремонту)
- Підсобні приміщення – 3
- Учбові кабінети – 5 (потребують ремонту)
- Горище - 1

2. Покрівля

- Вид покрівлі основної будівлі – шифер
- Загальна площа покрівель – 298 м²/ технічний стан – задовільний

3. Загальна характеристика інженерних мереж

- Мережа газопостачання – котел АОГВ-50/ технічний стан – задовільний
- Водопостачання, водовідведення централізоване (потребує ремонту)
- Електромережа – постачання Харківобленерго, підземний силовий кабель з напругою 380 Вт / технічний стан – задовільний
- Прилади обліку - технічний стан – задовільний:
 - Лічильник газу – МКМ-UG № 303853, 25.04.2013
 - Лічильник холодної води – ЛК-15Х № 6878832
 - Лічильник електроенергії – ЦЭ6803В № 3518409

4. Загальна характеристика території

- Площа – 445 м²
- Площа асфальтобетонного покриття - 45 м² / технічний стан – задовільний
- Огорожа – 69 мп / технічний стан – задовільний
- Загальна кількість зелених насаджень – 9 дерев, потребують коронування – 5 дерев
- Контейнерів для вивозу сміття немає

5. Оснащення приміщень закладу освіти

- Господарчий інвентар – забезпечено на 100%
- Навчальний заклад (меблі, канцтовари, господарчі товари тощо) – забезпечено на 100%, але враховуючи високий рівень експлуатації та амортизації – канцтовари, меблі, миючі засоби, дезінфікуючі засоби, господарчий інвентар потребують постійного поповнення.